

- Sudėtyje yra fungicidų
- Giliai įsigeria į medieną
- Užtikrina gerą paviršiaus sukimą su apdailos medžiagų sluoksniais
- Saugo medieną nuo grybinių ydų ir kenkėjų
- Gerai sukimba su švaria mediena



PASKIRTIS

Naujiems ir iki grynos medienos nuvalytiems mediniams paviršiams lauke – fasadams, pertvaroms, durims, langams, grindims, tvoroms, nuosvyru lentoms ir kt. Gruntas skirtas paviršiu gruntuoti prieš dažant ar apdorojant medienos apsaugos priemonėmis. Sudėtyje yra veiklių medžiagų, saugančių paviršių nuo pelijimo, pamėlynavimo ir puvimo. Įsigeriant į paviršių skiedikliui, kartu su juo į gilesnius medienos sluoksnius patenka ir veiklosios medžiagos.

PAVIRŠIAI

Tinka ir pjautinei, ir obliuotai medienai grantuoti. Netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistai medienai.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 20% drėgnio.
- Paviršiaus valymo būdą reikia rinktis atsižvelgiant į teršalų pobūdį (dulkės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai), žr. dalį "Specialios paviršiaus paruošimo rekomendacijos". Nepatartina medienos valyti tokiais būdais, kurie gali ją pažeisti (pvz., smėliausraute).
- Kad gaminys geriau įsigertų į paviršių, šiurkščiu šepečiu arba plaudami pašalinkite seną atšokusios medienos apsaugos priemonės sluoksnį ir suirusj arba papilkėjusj medienos sluoksnį.
- Visiškai pašalinkite seną paviršiaus dažų sluoksnį mechaniniu (gremžtuku, šiurkščiu šepečiu), terminiu (karštu oru, infraraudonaisiais spinduliais) arba cheminiu būdu (dažų šalinimo priemone).

- Medines lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medinį paviršių, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.
- Pasirūpinkite, kad medinis paviršius gerai védintysi, būtų tvarkinga stogo danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenažas.

GRUNTAVIMAS

- Iki tolesnio paviršiaus apdorojimo etapo mediena turi būti visiškai išdžiūvusi.
- Norint kuo geriau apsaugoti naują arba anksčiau dažytą paviršių (prieš tai nuo jo turi būti nuvalyti seni dažai), pirmiausia reikia nugruntuoti jį 1-2 "Pinotex Base" sluoksniais. Prieš apdorojant paviršių toliau, gruntas turi džiuti mažiausiai 24 valandas. Dengiant horizontalius paviršius ir esant didesnėms grunto sąnaudoms, kol paviršius visiškai išdžiūs, gali praeiti daugiau nei 24 valandas.
- Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – jmirkykite juos iki įsotinimo.
- Paviršių gruntuoti pradėkite kuo anksčiau. Delsiant apdoroti paviršių, kai medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, priemonė į medinį paviršių įsigers prasčiau.

DENGIMAS

- Prieš dengiant apdailos sluoksnį reikia palaukti, kol gruntinis sluoksnis bus pakankamai išdžiūvęs.
- Padenkite paviršių 1-2 tinkamos "Pinotex" medienos apsaugos priemonės organinio skiediklio pagrindu sluoksniais arba 1-2 kartus nudažykite.

TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	lauko darbams
Rišiklis	alkido derva
Tankis	0,8 kg/l
Sausujų medžiagų	
Kiekis	5 %
Spalva	Sudėtyje nėra dažų pigmentų
Džiūvimo laikas (20°C, 50% RH)	kitą sluoksnį galima dengti po 24 h
Dengiamumas (1 sluoksnis)	pjautinė mediena 4-8 m ² / (100-200 g/m ²) obliuota mediena 6-10 m ² / (80-130 g/m ²)

Skiediklis	vaitspiritas "Solve W"
Darbo įrankiai	teptukas, nardinimo priemonės
Įrankių valymas	vaitspiritas "Solve W"
Laikymo uždaroje gamyklineje	
pakuotėje trukmė	5 metai
Laikymo sąlygos	uždaroje taroje
Pakuotė	1 l / 3 l / 10 l

**PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS
REKOMENDACIJOS**

- Prieš pradėdami apdoroti paviršių, ir retkarčiais vėliau, darbo eigoje, gaminj kruopšciai išmaišykite. Gaminys yra paruoštas naudoti, skiesti jo nereikia.
- Geriausia paviršiaus apsauga užtikrinama, kai paviršius dengiamas teptuku.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti $+5\ldots 30^{\circ}\text{C}$ (rekomenduojama $+18\pm 2^{\circ}\text{C}$), sant. oro drėgnis < 80 %). Nepatartina dirbtį vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spinduliu, nes intensyviai garuojant skiedikliui, fungicidai gali blogai įsigerti į paviršių.
- Tepkite išilgai medienos plaušų tolygiu sluoksniu. Ypač atidžiai reikia apdoroti tuos paviršius, kurie yra nuolat veikiami vandens ir (arba) saulės spinduliu.
- Atidžiai apdorojus medinių lentų galus, žymiai padidėja jų atsparumas drėgmėi.
- Prieš prikalant lentas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų antrają pusę.
- Darbo įrankius valykite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniskai.

**SPECIALIOS PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO
REKOMENDACIJOS**

- Suteptą paviršių rekomenduojama valytis sausu šepečiu. Stipriai prilipusias dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu "Lavatio", paskui perplaukite paviršių švariu vandeniu ir prieš dažydami palaukite, kol jis išdžius.
- Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniskai, naudokite drėgną šepetį, kempinę ar gremžtuką. Paskui nuplaukite paviršių valikliu "Bio-Lavatio", perplaukite švariu vandeniu ir prieš apdorodami jį toliau palaukite kol išdžius.
- Paviršius, kurie liečiasi su gruntu ir paslėptas medines konstrukcijas iki įsotinimo įmirkykite gilaus įmirkymo priemone "Impra". Įmirkytas paviršius nedėžomas.
- Drėgnoje aplinkoje esančius medinius paviršius iki įsotinimo įmirkykite apsauginiu medienos gruntu "Pinotex Base" arba "Pinotex Aqua Base", paskui padenkite atitinkamu gaminiu iš "Pinotex" asortimento.
- Nuo šakų pašalinkite sakus (mechaniskai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste) ir nulakuokite šakoms skirtu laku.
- Metalinės detalės. Lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Nuo anksčiau neapdorotų metalinių detalių plieniniu šepečiu arba šlifavimo popieriumi nuvalykite rūdis ir nugruntuokite jas dažais "Pansarol Base".

Darbo sauga

Kenksminga. Degi. Neįkvėpti garų. Skystus nesunaudotus likučius pristatykite į kenksmingų atliekų surinkimo punktą. Gaisrą gesinti anglies dioksidu, sausaisiais chemikalais arba putomis. Nenaudoti vandens! Saugoti nuo vaikų. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Gaminys sertifikuotas Lietuvoje.

Gamintojas

"ES Sadolin AS", Estija

Importuotojas

UAB "LI Sadolin", Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2311 133, li@sadolin.lt

Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jeigu gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.