

- Padengia paviršių elastingu, atmosferos poveikiui ir šviesai atspariu sluoksniu
- Sudėtyje yra medieną saugančią veikliųjų medžiagų
- Ilgai išlieka nepakitęs nudažyto paviršiaus atspalvis ir blizgumas
- Užtikrina puikias paviršiaus savybes atstumti vandenį ir nešvarumus
- Puikiai dengia
- Galima tonuoti įvairiais atspalviais

PASKIRTIS

Naujiems ir anksčiau dažytiems mediniams paviršiams lauke – fasadams, pertvaroms, tvoroms, lentjuostėms, vėliavų kotams ir kt. Netinka langų rémams.

PAVIRŠIAI

Dažai visų pirma yra skirti pjautinei ir obliuotai medienai dažyti, tačiau tinkta gruntuotiems (ir galvanizuotiems) metaliniams paviršiams.

Netinka užkrēstai ir kenkėjų pažeistai medienai.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 20% drėgnio.
- Paviršiaus valymo būdą reikia rinktis atsižvelgiant į teršalų pobūdį (dulkės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai), žr. dalį "Specialios paviršiaus paruošimo rekomendacijos". Nepatartina medienos valyti tokiais būdais, kurie gali ją pažeisti (pvz., smėliausraute).
- Seną, silpnai sukibusį paviršiaus dažų sluoksnį pašalinkite mechaniniu (gremžtuku) arba terminiu (karštu oru, infraraudonaisiais spinduliais) būdu. Cheminis dažų šalinimo būdas labiau tinkta, kai norima pašalinti visą ankstesniu dažų sluoksnį.
- Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau blizgais dažais nudažytą paviršių nušluokite iki matiškumo, po šlifavimo nuvalykite dulkes.
- Medines lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabémis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medinį paviršių, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemonė.



• Pasirūpinkite, kad medinis paviršius gerai vėdintys, būtų tvarkinga stogo danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenažas.

• Nuo galvanizuotų metalinių paviršių pirmiausia nuvalykite purvą ir riebalų sluoksnį.

GRUNTAVIMAS

- Prieš gruntuojant būtina įsitikinti, kad medienai būtų visiškai išdžiūvusi.
- Norint kuo geriau apsaugoti naują arba anksčiau dažytą paviršių (prieš tai nuo jo turi būti nuvalyti seni dažai), pirmiausia reikia nugruntuoti jį vienu "Pinotex Base" sluoksniu. Gruntinis sluoksnis turi džiuti mažiausiai 24 valandas.
- Naujus, taip pat anksčiau blizgais dažais dažytus, sukreidėjusius arba iki grynos medienos nuvalytus (anksčiau dažytus) paviršius nugruntuokite dažais "Domus Base". Gruntavimo dažai sustiprina medinio paviršiaus drėgmės barjerą, pagerina apsaugą nuo grybinių ydų ir gerai parengia paviršių apdailos dažams.
- Ypač kruopščiai apdorokite lentų galus!
- Paviršių gruntuoti ar bent įmirkstyti pradékite kuo anksčiau. Delsiant apdoroti paviršių, kai medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, priemonė į medinį paviršių įsigers prasčiau.

DENGIMAS

- Paviršių 1-2 kartus nudažykite dažais "Domus Aqua". Dviem sluoksniais padengtas paviršius yra atsparesnis atmosferos ir mechaniniam poveikiui, tolygesnio atspalvio.
- Galvanizuotus metalinius paviršius (pvz., lietvamzdžius) reikia 2 kartus nudažyti dažais "Domus Aqua".

TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	lauko darbams
Rišiklis	akriilo kopolimero lateksas
Tankis	1,20 kg/l
Sausujų medžiagų kiekis	41 %
Dažų pH	~ 9
Blizgumo laipsnis	20, pusiau matiniai
Spalvų paletė	Tintorama / Colorama, NCS
Baziniai atspalviai	WH, W3, CLR, BY04, BY18, BY27, BY30, BY43, BY78, juoda nekimba dulkės po 1 h
Džiūvimo laikas (23°C 50% RH)	kitą sluoksnį galima dengti po 2 h
Dengiamumas	5-8 m²/l (150-240 g/m²)

Pralaidumas garui 0,25
(Centrinė Siporex laboratorija)

Pasipriešinimas

CO ₂ poveikiui	435 m
Skiediklis	vanduo
Darbo įrankiai	teptukas, volelis, purškiklis
Purškimas	antgalis 0,015", slėgis 200 bar, purškimo kampus 30°- 60°
Įrankių valymas	vanduo
Laikymo uždaraje gamyklinėje pakuotėje trukmė	3 metai
Laikymo sąlygos	uždaraje taroje, temp. +1...30 °C
Pakuotė	1 l / 2,5 l / 10 l
Analogiški gaminiai	Tinova V Täckfärg

PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš dažymą dažus gerai išmaišykite. Dažai paruošti naudoti, jų skiesti nereikia.
- Dažai takūs, todėl jais galima dažyti ir storu sluoksniu. Rekomenduojama dažyti teptuku.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +5...30°C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %). Nepatartina dirbtį vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginiu saulės spinduliu, nes intensyviai garuojančių skiedikliui, gali susiformuoti nekokybiska dažų plėvelė.
- Atidžiai apdorojus medinių lentų galus, žymiai padidėja jų atsparumas drėgmei.
- Prieš prikalant lentas ar prieš sumontuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų antrają pusę.
- Vėliau suteptas apdoroto paviršiaus vietas valykite švariu vandeniu, tinku ir neutralūs arba silpnai šarminiai valikliai. Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių (pvz., alkoholio). Rekomenduojama plauti šiltu vandeniu, nes karštai gali suminkštinti dažų plėvelę ir apsunkinti valymą. Valykite minkštu šepeciu arba kempine. Nuvalytą paviršių perplaukite švariu vandeniu.

SPECIALIOS PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO REKOMENDACIJOS

- Suteptą paviršių rekomenduojama valyti sausu šepeciu. Stipriai prilipusias dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu "Lavatio", paskui perplaukite paviršių švariu vandeniu ir prieš dažydami palaukite, kol jis išdžius.
- Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniskai, naudokite drėgną šepetį, kempinę ar gremžtuką. Paskui nuplaukite paviršių valikliu "Bio-Lavatio", perplaukite švariu vandeniu ir prieš apdorodami jį toliau, palaukite kol išdžius.
- Paviršius, kurie liečiasi su gruntu ir paslėptas medines konstrukcijas iki įsotinimo jmirkykite gilaus jmirkymo priemone "Impra". Jmirkytas paviršius nedėžomas.
- Drėgnoje aplinkoje esančius medinius paviršius pirmiausia jmirkykite apsauginiu medienos gruntu "Pinotex Base", paskui nugruntuokite dažais "Domus Base".
- Nuo šakų pašalinkite sakus (mechaniskai arba vaitspiritu sudrékinta šluoste) ir nulakuokite šakoms skirtu laku.
- Metalinės detalės. Lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabémis. Nuo anksčiau neapdorotų metalinių detalų plieniniu šepeciu arba šlifavimo popieriumi nuvalykite rūdis ir nugruntuokite jas dažais "Pansarol Base".
- Jei norite lesiruoto paviršiaus, naudokite dekoratyvinės medienos apsaugos priemones iš "Pinotex" asortimento.

Darbo sauga

Saugoti nuo vaikų. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Gaminys sertifikuotas Lietuvoje.

Gamintojas

"Akzo Nobel Decorative Coatings AB", Švedija.

Importuotojas

UAB "LI Sadolin", Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2311 133, li@sadolin.lt

Apaščyme pateikti baltų dažų techniniai duomenys. Kai kurie apaščyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygu ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jeigu gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.