

- Su UV filtru ir fungicidais
- Gerai sukimba su mediniu paviršiumi
- Išryškina gražią medienos tekstūrą
- Saugo medieną nuo grybinių ydų ir kenkėjų
- Padengia paviršių skaidria, panašia į laką, drėgmei atsparia plėvele



PASKIRTIS

- Naujiems ir anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdorotiems mediniams paviršiams lauke – fasadams, pertvaroms, durims, langams ir kt.
- Gaminys skirtas dekoratyvinei medienos apdailai. Sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, saugančių medieną nuo pelėsių ir pamėlynavimo. Gaminio sudėtyje esantis specialus UV filtras padidina apdoroto paviršiaus atsparumą UV spinduliams.

PAVIRŠIAI

Ypač tinka obliuotam mediniam paviršiui, ant kurio geriausiai išryškėja laką primenanti gaminio plėvelė. Tinka ir pjautinei medienai. Netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistai medienai.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 20% drėgno.
- Paviršiaus valymo būdą reikia rinktis atsižvelgiant į teršalų pobūdį (dulkės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai), žr. dalį „Specialios paviršiaus paruošimo rekomendacijos“.
- Nepatartina medienos valyti tokiais būdais, kurie gali ją pažeisti (pvz., smėliarasute).
- Kad gaminys geriau įsigertų į paviršių, šiurkščiu šepetčiu arba plaudami pašalinkite seną atšokusios medienos apsaugos priemonės sluoksnį ir suirusį arba papilkėjusį medienos sluoksnį.

- Visiškai pašalinkite seną paviršiaus dažų (aliejinų, alkidinių arba lateksinių) sluoksnį mechaniniu (gremžtuku, šiurkščiu šepetčiu), terminiu (karštu oru, infraraudonaisiais spinduliais) arba cheminiu būdu (dažų šalinimo priemone). Tai užtikrins tolygų atspalvį, kai paviršius bus padengtas medienos apsaugos priemone.
- Medines lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medinį paviršių, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.
- Pasirūpinkite, kad medinis paviršius gerai vėdintųsi, būtų tvarkinga stogo danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenažas.

GRUNTAVIMAS

- Iki tolesnio paviršiaus apdorojimo etapo mediena turi būti visiškai išdžiūvusi.
- Norint kuo geriau apsaugoti naują arba anksčiau dažytą paviršių (prieš tai nuo jo turi būti nuvalyti seni dažai), pirmiausia reikia nugruntuoti jį vienu bespalvio „Pinotex Base“ sluoksniu. Paviršių denkite praėjus ne mažiau kaip parai po gruntavimo. Dengiant horizontalius paviršius ir esant didesnės grunto sąnaudoms, kol paviršius visiškai išdžius, gali praeiti daugiau nei 24 valandos.
- Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.
- Paviršių gruntuoti pradėkite kuo anksčiau. Delsiant apdoroti paviršių, kai medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, priemonė į medinį paviršių įsigers prasčiau.

TEHNISKIE DATI

Paskirtis	lauko darbams
Rišiklis	alkido derva
Tankis	0,91 kg/l
Sausųjų medžiagų kiekis	46-51 % (priklauso nuo atspalvio)
Spalvų paletė	Pinotex
Džiūvimo laikas (20°C, 50% RH)	kitą sluoksnį galima dengti po 12-24 h
Dengiamumas (1 sluoksniu)	pjautinė mediena 4-8 m ² /l (110-225 g/m ²) obliuota mediena 8-12 m ² /l (75-110 g/m ²)

Skiediklis	vaitspiritas „Solve W“
Darbo įrankiai	teptukas, purškiklis
Įrankių valymas	vaitspiritas „Solve W“
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė	5 metai
Laikymo sąlygos	uždaroje taroje
Pakuotė	1 l / 3 l / 10 l

DENGIMAS

- Prieš dengiant apdailos sluoksnį reikia palaukti, kol gruntinis sluoksnis bus pakankamai išdžiūvęs.
- Denkite paviršių dviem medienos apsaugos priemonės „Pinotex Ultra“ sluoksniais.
- Anksčiau „Pinotex Ultra“ padengtam paviršiui atnaujinti pakanka vieno apdailos priemonės sluoksnio.
- Kiekvienas kitas apdailos sluoksnis atspalvį daro tamsesnį, blizgesnį ir patvaresnį. Paviršius bus atsparesnis saulės spindulių poveikiui, jei vietoj šviesesnio bus naudojamas tamsesnių atspalvių „Pinotex Ultra“.

**PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS
REKOMENDACIJOS**

- Prieš pradėdami apdoroti paviršių, ir retkarčiais vėliau, darbo eigoje, gaminį kruopščiai išmaišykite. Gaminys yra paruoštas naudoti, skiesti jo nereikia.
- Geriausia paviršiaus apsauga užtikrinama, kai paviršius dengiamas teptuku.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +5...30 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Nepatartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui, gaminys gali blogai įsigerti į paviršių.
- Skirtingus „Pinotex Ultra“ atspalvius galima maišyti vieną su kitu. Jei pasirinktą atspalvį reikia pašviesinti, galima įpilti bespalvio „Pinotex Ultra“ (iki 30%).
- Kad viso apdorojamo paviršiaus atspalvis būtų tolygus, rekomenduojama iš karto viename inde sumaišyti reikiamą gaminio kiekį.
- Tepkite išilgai medienos plaušų tolygiu sluoksniu. Ypač atidžiai reikia apdoroti tuos paviršius, kurie yra nuolat veikiami vandens ir (arba) saulės spindulių. Kad atspalvis būtų tolygesnis, po 10–20 min. visą apdorotą paviršių galima pabraukti sausu teptuku.
- Atidžiai apdorojus medinių lentų galus, žymiai padidėja jų atsparumas drėgmei.

- Prieš prikaland lentas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų antrąją pusę.
- Darbo įrankius valykite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniškai.
- Patartina „Pinotex Ultra“ padengtą paviršių saugoti nuo rūgštinių arba šarminių paviršių (pvz., neišdžiūvusio tinko), nes jie gali paveikti pigmentus surišantį rišiklį.
- Vėliau suteptas apdoroto paviršiaus vietas valykite švarių vandeniu arba neutraliais valikliais. Šiltu vandeniu paviršių nuvalyti lengviau. Valykite minkštu šepetėliu arba kempine. Nuvalytą paviršių perplaukite švarių vandeniu.

**SPECIALIOS PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO
REKOMENDACIJOS**

- Suteptą paviršių rekomenduojama valyti sausu šepetėliu. Stipriai prilipusias dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu „Lavatio“, paskui perplaukite paviršių švarių vandeniu ir prieš dažydami palaukite, kol jis išdžius.
- Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniškai, naudokite drėgną šepetį, kempinę ar gremžtuką. Paskui nuplaukite paviršių valikliu „Bio-Lavatio“, perplaukite švarių vandeniu ir prieš apdorodami jį toliau palaukite kol išdžius.
- Paviršius, kurie liečiasi su gruntu ir paslėptas medines konstrukcijas iki įsotinimo įmirkykite gilaus įmirkymo priemone „Impra“. Įmirkytas paviršius nedažomas.
- Drėgnoje aplinkoje esančius medinius paviršius iki įsotinimo įmirkykite apsauginiu medienos gruntu „Pinotex Base“ arba „Pinotex Wood Primer“, paskui padenkite atitinkamu gaminiu iš „Pinotex“ asortimento.
- Nuo šakų pašalinkite sakus (mechaniškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste) ir nulakuokite šakoms skirtu laku.
- Metalinės detalės. Lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Nuo anksčiau neapdorotų metalinių detalių plieniniu šepetėliu arba šlifavimo popieriumi nuvalykite rūdis ir nugaruntuokite jas dažais „Pansarol Base“.

Darbo sauga

Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Neįkvėpti garų ir aerozolių. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas. Saugoti nuo vaikų. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape.

Gamintojas

„ES Sadolin AS“, Estija

Importuotojas

UAB „LI Sadolin“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2311 133, li@sadolin.lt

Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jeigu gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.